



2260 : type normal / 3260 : type renforcé
 2260 : normal type / 3260 : reinforced type

Fût rond-conique en acier : OMEGA 2360 pour H = 6 et 7 m et OMEGA 2462 pour H = 8 à 12 m
 Round-conical steel shaft : OMEGA 2360 for H = 6 and 7 m and OMEGA 2462 for H = 8 to 12 m

BETA



DR Crosse cintrée (15°)
 Curved shape (15°)



KAPPA



KA Crosse cassée (15°)
 Broken shape (15°)

GAMMA



PR Crosse cassée / cintrée (5°)
 Curved and broken (5°)

Candélabre à crosse tubulaire en acier, diamètre 60 mm, remontée 2 m.

Column with tubular steel bracket, 60 mm, rise 2 m.

TYPE	Diagram	H	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	L ₁₁	L ₁₂	SC	DC	
																			1
2260	6	1	60	450	55	200	16/14	44	51										
		1,5	116	71	70	200	16/14	45	56										
2260	7	1	60	450	60	200	16/14	53	60										
		1,5	130	73	90	200	16/14	55	65										
2260	8	1	60	500	75	300	20/18	92	99										
		1,5	152	98	90	300	20/18	93	103										
3260	8	2	60	500	75	300	20/18	95	108										
		2,5	152	98	90	300	20/18	96	111										
2260	9	1	60	500	95	300	20/18	105	112										
		1,5	160	99	95	300	20/18	106	116										
3260	9	2	60	500	95	300	20/18	108	121										
		2,5	160	99	95	300	20/18	110	124										
2260	10	1	60	500	95	300	20/18	122	129										
		1,5	174	101	110	300	20/18	123	133										
3260	10	2	60	500	95	300	20/18	125	138										
		2,5	174	101	110	300	20/18	127	141										
2260	11	1	60	600	110	300	20/18	140	147										
		1,5	190	130	125	300	20/18	141	151										
3260	11	2	60	600	110	300	20/18	143	156										
		2,5	190	130	125	300	20/18	145	159										
2260	12	1	60	600	115	300	20/18	159	166										
		1,5	201	132	135	300	20/18	160	170										
3260	12	2	60	600	115	300	20/18	162											
		2,5	201	132	135	300	20/18	164											

TYPE	Diagram	H	D	L	24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	L x H
					Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
6	1	20	0,17	0,12	0,13	0,09	0,10	0,06	0,07						357	101	0.5x0.55
		1,5	20	0,08		0,05									307	90	0.5x0.55
7	1	20	0,24	0,17	0,18	0,13	0,14	0,09	0,10	0,06	0,05			570	136	0.4x0.75	
		1,5	20	0,14	0,09	0,10	0,06	0,07						490	121	0.4x0.75	
8	1	20	0,35	0,31	0,32	0,26	0,27	0,21	0,22	0,17	0,15	0,11		898	171	0.5x0.8	
		1,5	20	0,28	0,22	0,23	0,17	0,18	0,13	0,15	0,10	0,08	0,06	820	163	0.5x0.8	
8	2	20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,11	0,07	0,08					733	147	0.5x0.8	
		2,5	20	0,13	0,08	0,08	0,05							681	139	0.5x0.7	
9	1	20	0,35	0,30	0,30	0,24	0,25	0,20	0,21	0,16	0,14	0,11		1116	192	0.5x1.0	
		1,5	20	0,27	0,21	0,21	0,17	0,17	0,13	0,14	0,10	0,09	0,06	1042	184	0.5x0.9	
9	2	20	0,24	0,17	0,17	0,12	0,13	0,08	0,09	0,05				943	167	0.5x0.9	
		2,5	20	0,16	0,10	0,11	0,06	0,07						927	167	0.5x0.9	
10	1	20	0,35	0,29	0,29	0,23	0,24	0,19	0,20	0,15	0,14	0,11		1338	212	0.5x1.1	
		1,5	20	0,26	0,20	0,20	0,16	0,16	0,12	0,13	0,10	0,08	0,06	1265	206	0.5x1.0	
10	2	20	0,32	0,24	0,24	0,17	0,18	0,12	0,13	0,08	0,07			1301	211	0.5x1.1	
		2,5	20	0,23	0,16	0,16	0,11	0,11	0,06	0,07				1201	190	0.5x1.0	
11	1	20	0,34	0,28	0,28	0,22	0,23	0,17	0,18	0,13	0,11	0,06		1438	220	0.5x1.1	
		1,5	20	0,24	0,19	0,19	0,15	0,15	0,10	0,11	0,07	0,05		1416	220	0.5x1.1	
11	2	20	0,19	0,13	0,13	0,08	0,09		0,05					1289	194	0.5x1.1	
		2,5	20	0,11	0,07	0,07								1218	184	0.5x1.0	
12	1	20	0,33	0,27	0,27	0,22	0,22	0,17	0,18	0,11	0,08			1599	239	0.5x1.1	
		1,5	20	0,24	0,19	0,19	0,15	0,15	0,11	0,12	0,08	0,05		1600	241	0.5x1.1	
12	2	20	0,28	0,20	0,20	0,14	0,14	0,09	0,10					1599	221	0.5x1.1	
		2,5	20	0,19	0,13	0,13	0,08	0,08						1600	223	0.5x1.1	

TYPE	Diagram	H	D	L	24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	L x H
					Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I					
6	1	20	0,17	0,12	0,13	0,09	0,10	0,06	0,07						583	141	0.4x0.75
		1,5	20	0,08		0,05									512	127	0.4x0.75
7	1	20	0,22	0,15	0,16	0,10	0,11	0,07	0,08					768	161	0.5x0.75	
		1,5	20	0,14	0,09	0,10	0,06	0,07						771	164	0.5x0.75	
8	1	20	0,25	0,20	0,20	0,15	0,16	0,12	0,13	0,09	0,08	0,05		1194	211	0.5x1.0	
		1,5	20	0,23	0,17	0,17	0,13	0,13	0,09	0,10	0,07	0,05		1247	220	0.5x1.0	
8	2 d	20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,11	0,07	0,08					1214	210	0.5x1.0	
		2,5 d	20	0,13	0,08	0,08	0,05							1103	194	0.5x1.0	
9	1	20	0,24	0,18	0,18	0,14	0,15	0,11	0,11	0,08	0,07			1433	230	0.5x1.1	
		1,5	20	0,21	0,15	0,16	0,11	0,12	0,08	0,09	0,06			1414	221	0.5x1.1	
9	2 d	20	0,24	0,17	0,17	0,12	0,13	0,08	0,09					1534	235	0.5x1.1	
		2,5 d	20	0,16	0,10	0,11	0,06	0,07						1483	230	0.5x1.1	
10	1	20	0,22	0,17	0,17	0,13	0,14	0,10	0,11	0,07	0,06			1599	242	0.5x1.1	
		1,5	20	0,19	0,15	0,15	0,11	0,11	0,07	0,08				1599	230	0.5x1.1	
10	2 d	20	0,23	0,15	0,16	0,09	0,10		0,05					1600	232	0.5x1.1	
		2,5 d	20	0,20	0,11	0,12	0,05	0,06						1599	223	0.5x1.1	
11	1	20	0,21	0,14	0,14	0,09	0,09		0,05					1570	221	0.5x1.1	
		1,5	20	0,18	0,11	0,11	0,06	0,06						1600	214	0.5x1.1	
11	2	20	0,14	0,07	0,08									1598	209	0.5x1.1	
		2,5 d	20	0,11										1597	205	0.5x1.1	